




CAI Sicilia

Riserva Naturale Integrale Grotta di Entella

A seguito dell'adozione del P.A.I. (Piano di Assetto Idrogeologico) da parte dell'Autorità di Bacino della Regione Siciliana, gran parte delle pareti verticali che bordano la Rocca di Entella ad est, sud e ovest è stata classificata pericolosa per caduta massi e possibili frane, e l'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana ha vietato l'accesso, il transito e la sosta nelle aree ricadenti in zone pericolose classificate P3 e P4 (vedi cartografia riportata).

Si chiede, pertanto a tutti i visitatori della Riserva Naturale di attenersi alle indicazioni contenute nei cartelli e al rispetto dei divieti esistenti.

**Stralcio della cartografia del PAI del Bacino Idrografico del Fiume Belice
con riportato il limite della Riserva Naturale Grotta di Entella**



LEGENDA

	P3	Pericolosità elevata
	P4	Pericolosità molto elevata
		Limite della Riserva
		Ingresso Grotta di Entella